

Liste des références

Audit énergétiques industriels :

2011 - Conseil Général 53 : Centre de Valorisation Énergétique des Déchets de Pontmain (53)
Contact : Monsieur Laurent Généau de Lamarlière, directeur énergie et environnement.
Diagnostic énergétique + accompagnement ISO 50.001.
1° incinérateur certifié ISO 50.001 en 2012.

2012 - ISOVER (isolant laine de verre) - Saint Gobain - 84107 Orange.
Contact : Monsieur Fabrice SPATH, responsable qualité
Diagnostic énergétique **four de fusion du verre** selon BP X 30 120.

2012 - NOVAPEX (chimie lourde) - 38556 St Maurice l'Exil.
Contact : Monsieur Éric CAMARASA, ingénieur process.
Diagnostic énergétique ligne **de production d'alpaméthyl-styrène** selon BP X 30-120.

2012 - SOPHARTEX (produits pharmaceutiques) - 28500 Vernouillet.
Contact : Monsieur Olivier BERNARD, directeur Sce techniques.
Analyse de la performance énergétique **des Centrales de Traitement d'Air et des 3 groupes froids.**

2013 : William SAURIN (conserves alimentaires)- Lagny.
Contact : Monsieur VIEIRA MARQUES energy manager CERTINERGY.
Diagnostic de **performance énergétique des stérilisateur.**

2013 : SITA SUEZ Grand Ouest - 22400 Lamballe.
Contact : Monsieur Laurent BEBOULENE, responsable environnement qualité réglementation.
Diagnostic énergétique de l'Unité de Valorisation Énergétique (incinérateur OM).

2013 : KERAGLASS (verre vitrocéramique) - 77 Bagnaux sur Loing.
Contact : Madame Julie KEMPA, responsable EHS, Monsieur BARTONICEK, responsable des opérations.
Plan d'action d'amélioration des **la performance énergétique du four de fusion n°11.**

2014 : CARCY (imprimerie) - 92 Nanterre
Contact : Madame Valérie LIJU, PDG.
Plan d'action d'amélioration de la **performance énergétique du site.**

2014 - HALLES MANDAR (primeur) - 94 Rungis
Contact : Monsieur Frédéric GUEGO, Directeur technique.
Plan d'action d'amélioration de la performance énergétique du site.

2015 - STIC & HAMARD (blanchisserie) - 77 Vulaines-sur-Seine.

Contact : Monsieur Olivier COVIN, Président.

Audit énergétique complet avec chiffrage des économies, calcul des retours sur investissement et plan d'action.

Accompagnement ISO 50.001 seul

2014 - BG BRESSOR, Fromagerie industrielle d'Illoud (52150).

Contact : Monsieur Jean Christian MOUGINOT, responsable fluides et énergies.

Monsieur Marc BRAUN, Directeur technique.

Réalisation d'un état des lieux pour définir les **actions nécessaires à la construction d'un système de management de l'énergie conforme à l'ISO 50.001.**

Dossier spécifique de dépôt de CEE

2010 - Klépierre - Centre Commercial Belle Épine (140 000 m²) - 94320 Thiais.

Contact : Monsieur Pierre Yves LE SCANFF.

Rapport de calcul des certificats d'économies d'énergie suite à la mise en place d'économiseurs de relance

Dossier validé par la DGEC donnant droit à 2 512 224 kWh cumac.

Suivi en temps réel de la performance énergétique :

CONSEIL DEPARTEMENTAL de la MAYENNE.

Contact : Monsieur GENEAU de LAMARLIERE, Directeur de l'environnement et de la prévention des risques.

1- Hôtel du département, Laval.

2- Collège Emmanuel de Martonne, Laval.

Nouvel Hôpital de Navarre, EVREUX

Contact : Monsieur Jean-Michel CAUVIN, Directeur des services économiques.

Suivi de la performance énergétique du chauffage et de la nouvelle géothermie.

Groupe ORANGE.

Contact : Monsieur Fabien DAVIV, responsable technique immobilier.

14 sites mixte technique / tertiaire situés à Bar-le-Duc, Besançon (2), Dijon, Épinal (2), Lons-le-Saunier, Metz, Montbard, Nevers, Paray-le-Monial, Sochaux, Thionville, Vesoul.

NEXITY : 5 immeubles sur la région parisienne.

SEMCODA : un immeuble à VENISSIEUX.

NEUBAUER : concession automobile Peugeot / Nissan Paris 17°.